

"അമൃതാശ്രമ മാതൃഭാഷ"



കേരള സർക്കാർ

സംഗ്രഹം

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം - ബദിയട്ടക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കണ്ണടക്ക. എന്ന സ്ഥലത്തെ ബഡ്സ് സൂഖ്യ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിലെ ക്രമക്രോക്കൾ - അസിന്റെ എഞ്ചിനീയർ ശ്രീ. ഉഷാർ കുമാരൻതിരെ സീകരിച്ചവനു അച്ചടക്ക നടപടി തീർപ്പാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ഇയബ്ലൈ) വകുപ്പ്

സ.ഉ.(സാധാ) നം.1479/2022/LSGD തീയതി, തിരവന്നന്തപുരം, 18-06-2022

പരാമർശം:-

1. വിജിലൻസ് വകുപ്പ് അധികാരിയായിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ 02.01.2019-ലെ വിജി-ഡി2/575/2019-വിജി നം. കത്ത്.
2. വിജിലൻസ് & ആൻഡ് കുപ്പം ബുദ്ധോ ഡയറക്ടറുടെ 06.11.2019-ലെ ഇ18 (എസ്.സി -21/2019/കെ.എസ്.ഡി) 12659/2019 നം. കത്ത്.
3. 27.12.2019-ലെ LSGD-EW2/111/2019-LSGD നം. കറ്റപത്രം/കറ്റാരോപണ പത്രിക.
4. ശ്രീ. ഉഷാർ കുമാരൻ.ജി, അസിന്റെ എഞ്ചിനീയർ 02.03.2020-ൽ സമർപ്പിച്ച പ്രതിവാദ പത്രിക.
5. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 13.11.2020-ലെ ഇ1/1026/2020/സിഇ/തസ്വദവ നം. കത്ത്.

ഉത്തരവ്

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ബദിയട്ടക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ, കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എൻഡോസർഫ്മാർ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മാണം നടത്തിവരുന്ന ബഡ്സ് സൂഖ്യിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിൽ അഴിമതി നടന്നവെന്നാലെ ആരോപണം സംബന്ധിച്ച് വിജിലൻസ് & ആൻഡ് കുപ്പം ബുദ്ധോ, കാസർഗോഡ് യൂണിറ്റ് 24/07/2019 തീയതിയിൽ ടി സൂഖ്യിൽ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയതിൽ ചുവടെ പറയുന്ന ക്രമക്രോക്കൾ കണ്ണാതുകരുംഡായി.

സൂഖ്യ കെട്ടിടത്തിലെ മര ഉത്പന്നക്കൾ (ജനൽ, കട്ടിൽ, വാതിൽ) വിശദമായി പരിശോധിച്ചതിൽ പുറം ചുമരിൽ 4 പാളികളുള്ള 5 ജനലുകളും 3 പാളികളുള്ള 31 ജനലുകളും അക ചുമരിൽ 2 പാളികളുള്ള 15 ജനലുകളും 6 വെൺലേറ്റുകളും 6 വാതിൽ കട്ടിലുകളും ഫീറ്റ് ചെയ്തായി കാണപ്പെട്ടതിൽ, എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധിച്ചതിൽ 4 പാളികളുള്ള 40 ജനലുകളും 2 പാളികളുള്ള 11 ജനലുകളും 11 വാതിൽക്കട്ടിലുകളും 6 വെൺലേറ്റുകളും അഞ്ച് അവശ്യമുള്ളത് എന്ന രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണപ്പെട്ടതിൽ, എണ്ണത്തിലും വലുപ്പത്തിലും ഉള്ള വ്യത്യാസത്ത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എം.ബുക്കിൽ കൂത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അളവുകൾ

2. മേൽ കുമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദിയായ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ബഹിയടക്ക ഡിപ്പിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ശ്രീ. ഉഷാർ കുഞ്ഞൻ.ജി-ഫൈറിരെ വകുപ്പത്തെ നടപടി നിലവിൽ അംഗീകാരിച്ചു എഴുന്നിന്നും ശ്രീപാർശ്വയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ടീയാനെതിരെ 1960-ലെ സീകരിക്കുന്നതിനുള്ള വിജയിലൻസ് ശ്രീപാർശ്വയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ടീയാനെതിരെ 1960-ലെ കേരള നിവിൽ സർവ്വീസസ് (തരം തിരിയുള്ള നിയന്ത്രണമും അപ്പീലും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 16 പ്രകാരം അച്ചടക്ക നടപടി ആരംഭിയ്ക്കുയും കുറപ്പതും/കുറാനോപണ പത്രിക നൽകുകയും ചെയ്യിരുന്നു.

4. വിജിലൻസ് പരിശോധനയിൽ കണക്കത്തിയ കുമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർന്ന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന materials മാറ്റി പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിക്കുമ്പോൾ മെല്ലദ്ദോഗസ്ഥത അനുമതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഈ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

5. വിജിലൻസ് മിന്തൽ പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് കൂറാരോപിതരെ പ്രതിവാദ പത്രിക, ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ അഭിപ്രായകൾപ്പേണ്ടി പരിശോധിച്ചതിൽ, സർക്കാർന്ന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവൃത്തികളുണ്ട്. കൂറാരോപിതനായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും, എസ്റ്റിമേറ്റിലുള്ളതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള മരമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും. കാണാവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, മെല്ലദ്ദോഗസ്ഥത അനുമതി വാങ്ങാതെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പ്രതിപാദിച്ച materials മാറ്റി പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചത് ശരിയായ നടപടി ആണു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ബന്ധിയടക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ബധിസ് സ്കൂളിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിലെ കുമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് എൻജീനീയർ ശ്രീ. ഉഷാർ കുമ്പന്തിരായി ആരംഭിച്ച അച്ചടക്ക നടപടി, ഭാവിയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നതിനായി ശാസന നല്കി തീർപ്പാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെട്ടവിയുണ്ട്.

(ശവരണ്ണരുടെ ഉത്തരവിൽ പ്രകാരം)

റ്റി.മേധ്യാ ഭാസ്സർ
അംഗീകാരം-സംകുട്ടി

- 1) ശ്രീ. ഉഷാർ കുമ്പന്റെ ജീ. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (തസ്വഭവ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ മുഖ്യമായി).
- 2) ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം.
- 3) അക്കാദമിക്കൾ ജനറൽ (എ&ഇ/ഓഫീസ്) കേരള, തൃശ്ശൂർ.
- 4) ഡയറക്ടർ, വിജിലൻസ് & ആർട്ടി കൗൺസിൽ ബുറോ, തിരുവനന്തപുരം.
- 5) വിജിലൻസ് വകുപ്പ്.
- 6) തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ഇയബ്ലൂഎഫ്-3) വകുപ്പ്.
- 7) വൈസ് & നൃ മീഡിയ, വിവര പൊതുജന സമ്പർക്ക വകുപ്പ്.
- ✓8) ഡയറക്ടർ, ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം.
- 9) കരയൽ ഫയൽ/ഓഫീസ് പകർപ്പ്.

ഉത്തരവിൽ പ്രകാരം,

Signed by Sreekanth G
Date: 18-06-2022 14:31:11
സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ